



# COMUNE DICERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Ordinanza N° 49 del 02 DIC. 2010

## Il Sindaco

### Premesso:

- **che** la Polizia Locale, con nota prot. 35232/2010, ha trasmesso il fonogramma dei Vigili del Fuoco del 23/08/2010 n. 56845 relativo allo stato di pericolo riscontrato nell'immobile sito in Cerveteri, Borgo di Ceri, Piazza Immacolata 11, a causa di una fuga di gas;
- **che** nel fonogramma si segnala "il GPL proviene da un serbatoio di polietilene [...omissis...]. Lo stesso non risponde ai sottoelencati requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 14.05.2004 [...omissis...]. Poiché l'attività risulta sprovvista del necessario titolo autorizzativo ai fini della sicurezza antincendi, ai sensi del D.P.R. 37 del 12/01/1998 e del D.M. 16/02/1982, il titolare della stessa dovrà regolarizzare la posizione ai fini antincendio presso il competente Polo di Prevenzione incendi [...omissis...]. Nelle more dei provvedimenti richiesti, rendesi necessario che chi di dovere provveda, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, alla bonifica del serbatoio di cui trattasi".

**VISTO** l'accertamento di proprietà trasmesso del Comando di Polizia Locale in cui si attesta che il proprietario dell'unità immobiliare è il Sig. Dattilo Mario, nato a Jacurso (CZ) il 31/08/1930, residente in Cerveteri (RM), Piazza Immacolata 11, nella frazione di Ceri;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non risulta pervenuta dall'interessato certificazione di avvenuto adempimento alle disposizioni impartite dai Vigili del Fuoco e, a causa di ciò, perdurano i rischi di incendio ed esplosione;

**RITENUTO** che quanto sopra rappresenti un rischio per l'incolumità di persone e cose e giustifichi pertanto il ricorso alla decretazione d'urgenza;  
Con i poteri di cui all' art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

Al Sig. Dattilo Mario:

- il divieto dell'utilizzo del serbatoio di GPL posizionato all'interno del vano interrato con interdizione del flusso mediante chiusura della valvola di intercettazione;
- l'eliminazione delle cause che hanno determinato la fuoriuscita di gas ed il ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente;
- la regolarizzazione della posizione antincendio mediante la presentazione della documentazione prevista dalla vigente normativa presso il competente Polo dei VV.FF. di Civitavecchia entro successivi giorni 10 (dieci) dalla suddetta scadenza;

## AVVERTE

Che l'inadempienza alla presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà, fatte salve le sanzioni penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e più precisamente dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 e l'adozione, in danno, dei provvedimenti necessari.  
Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n° 689 del 24/11/1981;

## DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio e la notifica al Sig. Dattilo Mario, meglio in premessa generalizzato;
- al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- al Comando di Polizia Locale per la verifica del rispetto della presente ordinanza;



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Necropoli etrusche di  
Cerveteri e Tarquinia  
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004

- al Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente della 3<sup>a</sup> Area- Assetto Uso e Sviluppo del Territorio;
  - al Distaccamento dei VV.FF. di Civitavecchia;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

02 DIC. 2010



Gino Cigli



Neropolitane di Cerveteri e Targuinia  
Inscribed in the World Heritage List in 2004

Comune di Cerveteri